

Verificator atestat MLPAT pentru exigentele le  
în baza certificatului nr. 06775 din 2005  
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu

Referat Nr. 3011324b din 23.10.2023  
conform registrului de evidență  
Specialitatea: instalatii electrice

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele le (A, B, C, D, E, F și G) a proiectului nr. 84/2023

REABILITAREA CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI COROISĂNMARTIN,  
STR. PRINCIPALA, NR. 49, COMUNA COROISĂNMARTIN, JUDEȚUL MUREȘ

Str. Principală, nr. 49, cod poștal 547165, jud. Mureș

FAZA: P.T. +D.E.

### 1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate: S.C. DOMOTIC CASA ENGINEERING S.R.L.

Client / Beneficiar: Primăria comunei Coroisnmartin

Lucrarea se verifică, conform Legii 10/1995, privind calitatea în construcții în sensul următoarelor cerinte esențiale, cu referire la instalațiile electrice:

- |   |  |
|---|--|
| a) rezistență mecanică și stabilitate;          | b) securitate la incendiu;                 |
| c) igienă, sănătate și mediu;                   | d) siguranță în exploatare;                |
| e) protecție împotriva zgomotului;              | f) economie de energie și izolare termică; |
| g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. |  |

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul trateaza: instalatii de alimentare normala, iluminat, prize, forta, instalatia de legare la pamant si paratrasnet, instalatie solara fotovoltaica, instalatii de curenti slabi (voce-date)

### 3. Documentele care se prezinta la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant în care se prezinta solutiile adoptate pentru respectarea cerintei verificate

Program control calitate

Plansele desenate (conform borderou) în care se prezintă solutia propusa

### 4. Concluzii și recomandări:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, documentația primită, fără observații

Am primit  
Investitor / Proiectant,  
3 ex

