

Verificator atestat MLPAT pentru exigentele Ie
în baza certificatului nr. 06775 din 2005
Ing. Gheorghe Victor Diaconescu

Referat Nr. 3011324a din 23.10.2023
conform registrului de evidență
Specialitatea: instalatii electrice

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele Ie (A, B, C, D, E, F și G) a proiectului nr. 84/2023

REABILITAREA CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI COROISĂNMARTIN,
STR. PRINCIPALA, NR. 49, COMUNA COROISĂNMARTIN, JUDEȚUL MUREȘ

Str. Principală, nr. 49, cod poștal 547165, jud. Mureș

FAZA: DTAC

1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate: S.C. DOMOTIC CASA ENGINEERING S.R.L.

Client / Beneficiar: Primăria comunei Coroisănmartin

Lucrarea se verifică, conform Legii 10/1995, privind calitatea în construcții în sensul următoarelor cerințe esențiale, cu referire la instalațiile electrice:

- | | |
|---|--|
| a) rezistență mecanică și stabilitate; | b) securitate la incendiu; |
| c) igienă, sănătate și mediu; | d) siguranță în exploatare; |
| e) protecție împotriva zgomotului; | f) economie de energie și izolare termică; |
| g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. | |

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează: instalații de alimentare normală, iluminat, prize, forta, instalația de legare la pamant și paratrasnet, instalație solară fotovoltaică, instalații de curenți slabi (voce-date)

3. Documentele care se prezintă la verificare:

Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluțiile adoptate pentru respectarea cerinței verificate

Planșele desenate (conform borderou) în care se prezintă soluția propusă

4. Concluzii și recomandări:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, documentația primită, fără observații

Am primit
Investitor / Proiectant,
3 ex

Am predat
Verificator tehnic atestat MLPAT
Ing. GHEORGHE VICTOR DIACONESCU

